

Przedmiar robót

Poprawienie (montaż i demontaż) stolarki okiennej

Obiekt lub rodzaj robót: **Budynek nr 32 (piwnica)**

Lokalizacja: **30 - 901 Kraków; ul. Wrocławska 1 - 3**

Inwestor: **5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie**
ul. Wrocławska 1 - 3 30 - 901 Kraków

Data opracowania:

2024-09-30

Uzasadnienie

Zakres prac obejmuje nw. roboty remontowe:

- Demontaż istniejącej stolarki okiennej.
- Wymiana stolarki okiennej (dostawa i montaż).
- Niezbędne obróbki murarskie, malarskie (w zakresie koniecznym) ościeżnic wewnętrznych i zewnętrznych.

Stolarka okienna:

- zachowaniu zastanych, oryginalnych podziałów,
- powtórzenie kolorystyki zastanej,
- stolarka okienna musi spełniać aktualne normy dla okien pionowych.

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Poprawienie (montaż i demontaż) stolarki okiennej		
1	Element	Stolarka		
1.1	KNR 19/929/10 (1)	Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane - 4 szt.	m2	3,30
1.2	KNZ 1/101/1	Kalk. własna - Dopłata za fabryczny montaż nawiewnika wraz z samoczynnie działającym regulatorem przepływu powietrza reagującym na różnicę ciśnień	szt.	4
1.3	KNR 401/711/1 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III,- ościeża wewnętrzną	m2	4,42
1.4	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe- pod wykonaniem gładzi, ościeża wewnętrzną	m2	4,42
1.5	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa - ościeża wewnętrzną	m2	4,42
1.6	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe- pod malowanie, ościeża wewnętrzną	m2	4,42
1.7	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne;- ościeża wewnętrzną	m2	4,42
1.8	KNR 401/728/1	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła,- naprawa zewnętrznych ościeży	m2	3,68
1.9	ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- powierzchnie pionowe - naprawa zewnętrznych ościeży	m2	3,68
1.10	KNR 202/1505/10	Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków - naprawa zewnętrznych ościeży	m2	3,68

Spis treści

A. Uzasadnienie.	2
B. Przedmiar robót.	2
1. Stolarka.	2
C. Spis treści.	3